

应急管理局

危化企业部门联合双随机一公开监管

工作总结汇报

根据《舞钢市市场监督管理局关于部门联合“双随机、一公开”监管工作的通知》和文件要求，舞钢市应急管理局“早安排、早部署，明确责任主体、细化抽查流程，按照要求扎实开展2023年度“双随机、一公开”部门联合抽查工作，现将工作总结如下：

一、加强领导，精心部署。舞钢市应急管理局制定了《舞钢市应急管理局危化企业部门联合抽查实施方案》。形成主要领导亲自安排部署，分管领导精细策划，各相关部门密切配合的工作局面，进一步明确了各部门的职责分工，制定了抽查工作任务，为抽查工作的开展指明了方向，确保本次“双随机、一公开”部门联合抽查工作有序开展。

在双随机平台上进行了抽取，现场随机抽取企业作为检查对象，对参与抽查的执法部门随机抽取执法人员，并将检查对象和执法人员随机匹配组成检查组。

二、加强宣传，营造氛围。“双随机、一公开”部门联合抽查具有鲜明特色和亮点，参与部门数量多，抽查行业精准，针对性强，对于解决多头执法、重复检查等问题有很好的促进作用。参与抽查部门加大“双随机、一公开”抽查工作的宣传力度，扩大“双随机、一公开”抽查社会知悉度和

影响力，营造良好的舆论氛围。让市场主体了解并主动配合抽查工作，扩大抽查工作的社会认知度和影响力，努力构建企业自治、行业自律、社会监督、政府监管、部门联合惩戒相结合的社会共治新机制新氛围。

三、明确步骤，严格检查。市应急管理局、市消防救援大队2个执法部门开展联合抽查行动。在联合抽查行动现场，执法人员通过实地察看、查阅资料、信息比对等不同方式对企业登记事项、公示信息、互联网上网服务、消防安全情况等内容进行全方位检查，并现场向被检查企业通报检查情况，责令其对发现的存在的问题进行限期整改。

联合抽查结果情况：在这次市场主体检查中未发现问题。检查结束后，执法检查组按照“谁实施、谁记录、谁负责”的工作原则，将检查结果录入“国家企业信用信息公示系统”并向社会公示。



附件：

应急管理局（部门）危化企业联合抽查 检查情况记录表

检查对象	名称	舞钢市通易商贸有限公司	统一社会信用代码/注册号	9141081MA473YG60G.		
	地址	建设路与杨八路交叉口	法定代表人/负责人	段子革		
检查单位	检查事项		检查结果			
市应急管理局	安全生产规章制度、岗位操作规程制定和安全管理机构设置情况		/			
	安全生产教育计划及落实情况，新员工岗前教育培训情况		/			
	应急演练计划及落实情况，应急处置卡编制情况		/			
	主要负责人和安全管理人员资格证明及每年再培训情况		/			
	事故隐患排查治理情况		/			
	劳动防护用品发放情况		/			
	双重预防体系建设“五有”标准落实情况，两个“清单”		/			
市消防救援大队	单位履行法定消防安全职责情况。		/			
处理意见						
备注						

检查对象：吴忠峰

执法人员：李伟 壶武

签字/盖章

签字/盖章

2023年9月21日

2023年9月21日

说明：(1) 检查结果栏填写相应编号：1. 未发现问题 2. 未按规定公示应当公示的信息 3. 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 4. 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 5. 发现问题已责令整改 6. 不配合检查情节严重 7. 未发现本次抽查涉及的经营活动 8. 发现问题待后续处理 9. 合格 10. 不合格。(2) 备注栏可填写检查过程中责令停止违法与督促整改等相关情况。(3) 检查对象为非市场主体时，相关数据项可根据工作实际作相应调整。

附件：

应急管理局（部门）危化企业联合抽查 检查情况记录表

检查对象	名称	舞钢市恒利鑫气体有限公司	社会信用代码/ 注册号	9141048133712771XC
	地址	舞钢市产业集聚区新村	法定代表人/负责人	谢梅娟
检查单位	检查事项	检查结果		
市应急管理局	安全生产规章制度、岗位操作规程制定和安全管理机构设置情况	/		
	安全生产教育计划及落实情况，新员工岗前教育培训情况	/		
	应急演练计划及落实情况，应急处置卡编制情况	/		
	主要负责人和安全管理人员资格证明及每年再培训情况	/		
	事故隐患排查治理情况	/		
	劳动防护用品发放情况	/		
	双重预防体系建设“五有”标准落实情况，两个“清单”	/		
市消防救援大队	单位履行法定消防安全职责情况。	/		
处理意见				
备注				

检查对象：李琳玉琳

执法人员：李师军 王斌

签字/盖章

签字/盖章

2023年9月21日

2023年9月21日

说明：（1）检查结果栏填写相应编号：1. 未发现问题 2. 未按规定公示应当公示的信息 3. 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 4. 通过登记的住所（经营场所）无法取得联系 5. 发现问题已责令整改 6. 不配合检查情节严重 7. 未发现本次抽查涉及的经营活动 8. 发现问题待后续处理 9. 合格 10. 不合格。（2）备注栏可填写检查过程中责令停止违法与督促整改等相关情况。（3）检查对象为非市场主体时，相关数据项可根据工作实际作相应调整。

附件：

应急管理局（部门）危化企业联合抽查 检查情况记录表

检查对象	名称	舞钢利汇加油站有限公司	统一社会信用代码/ 注册号	91410481MA9GR 1CP1XH		
	地址	舞钢市尚店镇魏家村 小集南组5234号东	法定代表人/负责人	李国需		
检查单位	检查事项		检查结果			
市应急管理局	安全生产规章制度、岗位操作规程制定和安全管理机构设置情况		/			
	安全生产教育计划及落实情况，新员工岗前教育培训情况		/			
	应急演练计划及落实情况，应急处置卡编制情况		/			
	主要负责人和安全管理人员资格证明及每年再培训情况		/			
	事故隐患排查治理情况		/			
	劳动防护用品发放情况		/			
	双重预防体系建设“五有”标准落实情况，两个“清单”		/			
市消防救援大队	单位履行法定消防安全职责情况。		/			
处理意见						
备注						

检查对象：舞钢利汇加油站有限公司

执法人员：李国需 李国威

签字/盖章

签字/盖章

2023年9月21日

2023年9月21日

说明：(1) 检查结果栏填写相应编号：1. 未发现问题 2. 未按规定公示应当公示的信息 3. 公示信息隐瞒真实情况弄虚作假 4. 通过登记的住所(经营场所)无法取得联系 5. 发现问题已责令整改 6. 不配合检查情节严重 7. 未发现本次抽查涉及的经营活动 8. 发现问题待后续处理 9. 合格 10. 不合格。 (2) 备注栏可填写检查过程中责令停止违法与督促整改等相关情况。 (3) 检查对象为非市场主体时，相关数据项可根据工作实际作相应调整。

